

1. Informações gerais

Obra: CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA
Local: Vila Eulália - Petrolina - PE
Período: 25/05/2026 à 31/05/2026

Nº relatório: 0053
Revisão: 0
Data relatório: 01/06/2026

2. Relatório Fotográfico



Foto 1:

Limpeza de fundo de vala para bloco de coroamento



Foto 2:

Posicionamento de armadura de sapata de fundação e execução de fôrma perdida



Foto 3:

Posicionamento de armadura de sapata de fundação e execução de fôrma perdida



Foto 4:

Posicionamento de armadura de aço de bloco de coroamento



Foto 5:

Início do processo de posicionamento de fôrmas em bloco de coroamento etapa

1



Foto 6:

Execução de fôrma em bloco de coroamento

1. Informações gerais

Obra: CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA
Local: Vila Eulália - Petrolina - PE
Período: 25/05/2026 à 31/05/2026

Nº relatório: 0053
Revisão: 0
Data relatório: 01/06/2026

2. Relatório Fotográfico



Foto 7:

Vista da etapa 3



Foto 8:

Etapa 1, execução de armadura para sapata corrida para contenção



Foto 9:

Execução de estaca escavada de 35m de diâmetro



Foto 10:

Preparação de armaduras para concretagem etapa de contenções etapa 1



Foto 11:

Preparação de armaduras para concretagem etapa de contenções etapa 1



Foto 12:

Concreto executado na etapa 1 contenções

1. Informações gerais

Obra: CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA
Local: Vila Eulália - Petrolina - PE
Período: 25/05/2026 à 31/05/2026

Nº relatório: 0053
Revisão: 0
Data relatório: 01/06/2026

2. Relatório Fotográfico



Foto 13:

Concreto executado na etapa 1 contenções



Foto 14:

Execução de fôrma em bloco de coroamento



Foto 15:

Execução de armadura para base de elevador integrado a contenção



Foto 16:

Execução de armadura para base de elevador integrado a contenção