

1. Informações gerais

Obra: CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA
Local: Vila Eulália - Petrolina - PE
Período: 01/06/2026 à 07/06/2026

Nº relatório: 0054
Revisão: 0
Data relatório: 08/06/2026

2. Relatório Fotográfico



Foto 1:
sapata escavada pronta para receber armadura de aço, notado presença de água do lençol freático



Foto 2:
Execução de fôrma perdida bloco de coroamento



Foto 3:
Execução de fôrma perdida sapata de fundação



Foto 4:
Execução de armadura de aço para bloco de coroamento



Foto 5:
Execução de armadura de aço para bloco de coroamento



Foto 6:
Execução de armadura de aço para bloco de coroamento

1. Informações gerais

Obra: CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA
Local: Vila Eulália - Petrolina - PE
Período: 01/06/2026 à 07/06/2026

Nº relatório: 0054
Revisão: 0
Data relatório: 08/06/2026

2. Relatório Fotográfico



Foto 7:

Execução de alvenaria em bloco de coroamento



Foto 8:

Execução de alvenaria em bloco de coroamento



Foto 9:

Vista da obra, etapa 3



Foto 10:

Vista da obra etapa 2



Foto 11:

Sapata de fundação inundada com água do lençol freático



Foto 12:

Execução de concretagem de sapata corrida etapa de contenções

1. Informações gerais

Obra: CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA
Local: Vila Eulália - Petrolina - PE
Período: 01/06/2026 à 07/06/2026

Nº relatório: 0054
Revisão: 0
Data relatório: 08/06/2026

2. Relatório Fotográfico



Foto 13:
Execução de concretagem de sapata corrida etapa de contenções



Foto 14:
Execução de concretagem de sapata corrida etapa de contenções



Foto 15:
Execução de concretagem de sapata corrida etapa de contenções



Foto 16:
Execução de alvenaria estrutural