

1. Informações gerais

Obra: CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA
Local: Vila Eulália - Petrolina - PE
Período: 08/06/2026 à 14/06/2026

Nº relatório: 0055
Revisão: 0
Data relatório: 15/06/2026

2. Relatório Fotográfico



Foto 1:
Concretagem de sapata corrida para contenção etapa 1



Foto 2:
Concretagem de sapata corrida para contenção etapa 1



Foto 3:
montagem de armadura para etapa de contenção



Foto 4:
montagem de armadura para etapa de contenção



Foto 5:
execução de concreto magro e estaca escavada para etapa de contenção



Foto 6:
execução de forma perdida para sapata de fundação

1. Informações gerais

Obra: CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA
Local: Vila Eulália - Petrolina - PE
Período: 08/06/2026 à 14/06/2026

Nº relatório: 0055
Revisão: 0
Data relatório: 15/06/2026

2. Relatório Fotográfico



Foto 7:
execução de forma perdida e posicionamento de forma tipo cálice



Foto 8:
reaterro manual para bloco de coroamento



Foto 9:
reaterro manual para bloco de coroamento



Foto 10:
reaterro manual e posicionamento de forma tipo cálice



Foto 11:
posicionamento de forma tipo cálice e reaterro manual



Foto 12:
execução de forma perdida para base de sapata de fundação

1. Informações gerais

Obra: CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA
Local: Vila Eulália - Petrolina - PE
Período: 08/06/2026 à 14/06/2026

Nº relatório: 0055
Revisão: 0
Data relatório: 15/06/2026

2. Relatório Fotográfico



Foto 13:
posicionamento de forma tipo cálice e reaterro manual



Foto 14:
posicionamento de forma tipo cálice e reaterro manual



Foto 15:
Execução de concretagem de sapata corrida etapa de contenções



Foto 16:
Execução de alvenaria estrutural