

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	Nº relatório:	0056
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	15/06/2026 à 21/06/2026	Data relatório:	22/06/2026

2. Relatório Fotográfico



Foto 1:

Reaterro lateral de bloco de coroamento para concretagem



Foto 2:

Reaterro lateral de bloco de coroamento para concretagem



Foto 3:

Execução de concretagem usinada de 11 blocos de coroamento e 6 bases de sapatas de fundação



Foto 4:

Execução de concretagem usinada de 11 blocos de coroamento e 6 bases de sapatas de fundação



Foto 5:

Execução de concretagem usinada de 11 blocos de coroamento e 6 bases de sapatas de fundação



Foto 6:

Execução de concretagem usinada de 11 blocos de coroamento e 6 bases de sapatas de fundação

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	Nº relatório:	0056
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	15/06/2026 à 21/06/2026	Data relatório:	22/06/2026

2. Relatório Fotográfico

	
Foto 7: Execução de concretagem usinada de 11 blocos de coroamento e 6 bases de sapatas de fundação	Foto 8: Pós concretagem
	
Foto 9: Pós concretagem	Foto 10: Pós concretagem
	
Foto 11: Pós concretagem	Foto 12: Etapa de contenção etapa 1

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	Nº relatório:	0056
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	15/06/2026 à 21/06/2026	Data relatório:	22/06/2026

2. Relatório Fotográfico



Foto 13:

Etapa de contenção etapa 1




Foto 14:

Etapa de contenção etapa 1



Foto 15:

Etapa de contenção etapa 1



Foto 16:

Etapa de contenção etapa 1