

1. Informações gerais

Obra: CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA
Local: Vila Eulália - Petrolina - PE
Período: 22/06/2026 à 28/06/2026

Nº relatório: 0057
Revisão: 0
Data relatório: 29/06/2026

2. Relatório Fotográfico



Foto 1:

Produção de fôrma de madeira tipo cálice



Foto 2:

Produção de fôrma de madeira tipo cálice



Foto 3:

Execução de fôrma perdida em esteira de sapata corrida



Foto 4:

Concretagem manual de esteira de sapata corrida



Foto 5:

Concretagem manual de esteira de sapata corrida



Foto 6:

Concretagem manual de esteira de sapata corrida

1. Informações gerais

Obra: CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA
Local: Vila Eulália - Petrolina - PE
Período: 22/06/2026 à 28/06/2026

Nº relatório: 0057
Revisão: 0
Data relatório: 29/06/2026

2. Relatório Fotográfico



Foto 7:
Corte, dobra e montagem de ferragem para etapa de contenção



Foto 8:
Corte, dobra e montagem de ferragem para etapa de contenção



Foto 9:
Execução de parede estrutural em etapa de contenção



Foto 10:
Execução de parede estrutural em etapa de contenção




Foto 11:
Execução de parede estrutural em etapa de contenção



Foto 12:
Execução de parede estrutural em etapa de contenção

1. Informações gerais

Obra: CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA
Local: Vila Eulália - Petrolina - PE
Período: 22/06/2026 à 28/06/2026

Nº relatório: 0057
Revisão: 0
Data relatório: 29/06/2026

2. Relatório Fotográfico



Foto 13:
Execução de parede estrutural em etapa de contenção



Foto 14:
Base de sapata concretada



Foto 15:
Execução de concreto magro em etapa de contenção



Foto 16:
Presença de água do lençol freático