

1. Informações gerais

Obra:

Local:

Período:

CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA

Vila Eulália - Petrolina - PE

06/07/2026 à 12/07/2026

Nº relatório:

Revisão:

Data relatório:

0059

0

13/07/2026

2. Relatório Fotográfico



Foto 1:

Execução de impermeabilização de parede de contenção da etapa 1



Foto 2:

Execução de impermeabilização de parede de contenção da etapa 1



Foto 3:

Execução de impermeabilização de parede de contenção da etapa 1




Foto 4:

Execução de concretagem manual de cálice de sapata de fundação



Foto 5:

Execução de armadura de esteira de contenção etapa 2



Foto 6:

Execução de armadura de esteira de contenção etapa 2

1. Informações gerais

Obra:

Local:

Período:

CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA

Vila Eulália - Petrolina - PE

06/07/2026 à 12/07/2026

Nº relatório:

Revisão:

Data relatório:

0059

0

13/07/2026

2. Relatório Fotográfico

 9 de jul. de 2026 16:47:29 381 Avenida da Redenção Antonio Cassimiro Petrolina Pernambuco Foto 7: Execução de armadura de esteira de contenção etapa 2	 9 de jul. de 2026 14:17:46 35 Rua Poeta Manoel Bandeira Km-2 Petrolina Pernambuco Foto 8: Execução de reaterro com compactação manual na etapa 1
 9 de jul. de 2026 16:44:20 8 Avenida Verbo da Vida Vila Eulália Petrolina Pernambuco Foto 9: Execução de reaterro com compactação manual na etapa 1	 9 de jul. de 2026 16:48:18 391 Avenida da Redenção Antonio Cassimiro Petrolina Pernambuco Foto 10: Execução de concretagem com concreto moldado em obra de etapa de contenções
 10 de jul. de 2026 15:33:41 351 Avenida da Redenção Antonio Cassimiro Petrolina Pernambuco Foto 11: Execução de concretagem com concreto moldado em obra de etapa de contenções	 10 de jul. de 2026 15:33:24 351 Avenida da Redenção Antonio Cassimiro Petrolina Pernambuco Foto 12: Execução de concretagem com concreto moldado em obra de etapa de contenções

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	Nº relatório:	0059
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	06/07/2026 à 12/07/2026	Data relatório:	13/07/2026

2. Relatório Fotográfico

 Foto 13: Execução de montagem de armadura de esteira de contenção	 Foto 14: Execução de montagem de armadura de esteira de contenção
 Foto 15: Execução de reaterro com compactação manual na etapa 1	 Foto 16: Execução de reaterro com compactação manual na etapa 1