

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	Nº relatório:	0060
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	13/07/2026 à 19/07/2026	Data relatório:	20/07/2026

2. Relatório Fotográfico

	
Foto 1: Execução de parede estrutural para etapa de contenção, parede dupla com fios de aço e concreto	Foto 2: Execução de parede estrutural para etapa de contenção, parede dupla com fios de aço e concreto
	
Foto 3: Execução de parede estrutural para etapa de contenção, parede dupla com fios de aço e concreto	Foto 4: Execução de parede estrutural para etapa de contenção, parede dupla com fios de aço e concreto
	
Foto 5: Execução de lastro de concreto magro para etapa de contenção	Foto 6: Execução de lastro de concreto magro para etapa de contenção

1. Informações gerais

Obra:
Local:
Período:

CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA
Vila Eulália - Petrolina - PE
13/07/2026 à 19/07/2026

Nº relatório:
Revisão:
Data relatório:

0060
0
20/07/2026


2. Relatório Fotográfico

 17 de jul. de 2026 15:06:29 8 Avenida Verbo da Vida Vila Eulália Petrolina Pernambuco	 20 de jul. de 2026 07:58:51 381 Avenida da Redenção Antonio Cassimiro Petrolina Pernambuco
Foto 7: Execução de corte e dobra de ferragem	Foto 8: Execução de contenção
 20 de jul. de 2026 07:58:59 381 Avenida da Redenção Antonio Cassimiro Petrolina Pernambuco	 20 de jul. de 2026 07:58:41 381 Avenida da Redenção Antonio Cassimiro Petrolina Pernambuco
Foto 9: Execução de parede dupla enrijecida de contenção	Foto 10: Execução de estaca escavada
 21 de jul. de 2026 16:49:19 8 Avenida Verbo da Vida Vila Eulália Petrolina Pernambuco	 21 de jul. de 2026 16:49:53 8 Avenida Verbo da Vida Vila Eulália Petrolina Pernambuco
Foto 11: Execução de reaterro etapa 1	Foto 12: Execução de impermeabilização etapa 1

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	Nº relatório:	0060
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	13/07/2026 à 19/07/2026	Data relatório:	20/07/2026

2. Relatório Fotográfico

 Foto 13: Execução de impermeabilização etapa 1	 Foto 14: Execução de armadura para esteira de contenção
 Foto 15: Execução de parede dupla de contenção	 Foto 16: Execução de lastro de concreto magro para etapa de contenção