

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	Nº relatório:	0062
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	28/07/2026 à 02/08/2026	Data relatório:	03/08/2026

2. Relatório Fotográfico

	
Foto 1: Execução de lastro de concreto para contenção	Foto 2: Execução de parede de contenção dupla enrijecida
	
Foto 3: Execução de concretagem de sapata corrida	Foto 4: Execução de cinta de enrijecimento em parede dupla de contenção
	
Foto 5: Execução de estaca escavada para sapata corrida de contenção	Foto 6: Execução de fôrma de madeira para cinta

1. Informações gerais

Obra:

Local:

Período:

CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA
Vila Eulália - Petrolina - PE
28/07/2026 à 02/08/2026

Nº relatório:

Revisão:

Data relatório:

0062
0
03/08/2026

2. Relatório Fotográfico



Foto 7:
Execução de armadura



Foto 8:
Execução de fôrma de madeira para cinta



Foto 9:
Execução de fôrma de madeira para cinta



Foto 10:
Execução de concretagem de sapata corrida



Foto 11:
Execução de armadura para sapata corrida



Foto 12:
Execução de estaca escavada

1. Informações gerais

Obra: CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA

Local: Vila Eulália - Petrolina - PE

Período: 28/07/2026 à 02/08/2026

Nº relatório: 0062

Revisão: 0

Data relatório: 03/08/2026

2. Relatório Fotográfico

 31 de jul. de 2026 15:46:05 381 Avenida da Redenção Antonio Cassimiro Petrolina Pernambuco	 31 de jul. de 2026 15:50:27 8 Avenida Verbo da Vida Vila Eulália Petrolina Pernambuco
Foto 13: Execução de armadura para sapata corrida	Foto 14: Execução de reaterro manual
 31 de jul. de 2026 15:49:01 8 Avenida Verbo da Vida Vila Eulália Petrolina Pernambuco	 31 de jul. de 2026 15:50:51 8 Avenida Verbo da Vida Vila Eulália Petrolina Pernambuco
Foto 15: Produção de estaca escavada	Foto 16: Execução de reaterro manual