

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	Nº relatório:	0063
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	03/08/2026 à 09/08/2026	Data relatório:	10/08/2026

2. Relatório Fotográfico



Foto 1:
Execução de parede de contenção etapa 2. Parede dupla enrijessida, com concreto e aço.



Foto 2:
Execução de parede de contenção etapa 2. Parede dupla enrijessida, com concreto e aço.



Foto 3:
Execução de parede de contenção etapa 2. Parede dupla enrijessida, com concreto e aço.



Foto 4:
Execução de parede de contenção etapa 2. Parede dupla enrijessida, com concreto e aço.



Foto 5:
Execução de parede de contenção etapa 2. Parede dupla enrijessida, com concreto e aço.



Foto 6:
Execução de parede de contenção etapa 2. Parede dupla enrijessida, com concreto e aço.

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	Nº relatório:	0063
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	03/08/2026 à 09/08/2026	Data relatório:	10/08/2026

2. Relatório Fotográfico



Foto 7:

Execução de parede de contenção etapa 2. Parede dupla enrijecida, com concreto e aço.



Foto 8:

Execução de parede de contenção etapa 2. Parede dupla enrijecida, com concreto e aço.




Foto 9:

Execução de base para contenção (sapata corrida) 35cm de altura com 2,5m de largura.



Foto 10:

Montagem de armadura para sapata corrida



Foto 11:

Montagem de armadura para sapata corrida



Foto 12:

Montagem de armadura para sapata corrida

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	Nº relatório:	0063
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	03/08/2026 à 09/08/2026	Data relatório:	10/08/2026

2. Relatório Fotográfico

	
Foto 13: Escavação manual para contenção	Foto 14: Execução de lastro de concreto magro para contenção
	
Foto 15: Marco do período! Finalização da etapa de fundação da etapa 1 da obra, foram concluídas as cravações das estacas, blocos de coromaneot, contenções, impermeabilizações e reaterros.	Foto 16: Marco do período! Finalização da etapa de fundação da etapa 1 da obra, foram concluídas as cravações das estacas, blocos de coromaneot, contenções, impermeabilizações e reaterros.