

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	Nº relatório:	0066
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	24/08/2026 à 30/08/2026	Data relatório:	31/08/2026

2. Relatório Fotográfico

	
Foto 1: Conclusão de escavação manual etapa 2	Foto 2: Conclusão de escavação manual etapa 2
	
Foto 3: Conclusão de escavação manual etapa 2	Foto 4: Conclusão de escavação manual etapa 2
	
Foto 5: Conclusão de concreto magro para etapa de contenção	Foto 6: Conclusão de montagem de armadura para sapata corrida

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	Nº relatório:	0066
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	24/08/2026 à 30/08/2026	Data relatório:	31/08/2026

2. Relatório Fotográfico

	
Foto 7: Montagem de armadura para sapata corrida	Foto 8: Execução de parede de contenção etapa 2. Parede dupla enrijecida, com concreto e aço.
	
Foto 9: Execução de posicionamento de fôrma e concretagem de cinta para parede de contenção	Foto 10: Execução de concretagem de cinta em parede de contenção
	
Foto 11: Execução de concretagem de cinta em parede de contenção	Foto 12: Execução de encaixe de fôrmas de cinta

1. Informações gerais

Obra: CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA
Local: Vila Eulália - Petrolina - PE
Período: 24/08/2026 à 30/08/2026

Nº relatório: 0066
Revisão: 0
Data relatório: 31/08/2026

2. Relatório Fotográfico



Foto 13:
Vista geral de contenções etapa 3



Foto 14:
Vista geral de contenções etapa 3



Foto 15:
Execução de corte e dobra de aço



Foto 16:
Execução de produções de concreto para etapa de contenção