

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	Nº relatório:	0068
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	07/09/2026 à 13/09/2026	Data relatório:	14/09/2026

2. Relatório Fotográfico



Foto 1:
Andamento de parede de contenção etapa 2. Parede dupla enrijecida, com concreto e aço.



Foto 2:
Andamento de parede de contenção etapa 2. Parede dupla enrijecida, com concreto e aço.



Foto 3:
Andamento de parede de contenção etapa 2. Parede dupla enrijecida, com concreto e aço.



Foto 4:
Andamento de parede de contenção etapa 2. Parede dupla enrijecida, com concreto e aço.



Foto 5:
Andamento de concreto magro na sapata corrida, etapa 3.



Foto 6:
Andamento de concreto magro na sapata corrida, etapa 3.

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	Nº relatório:	0068
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	07/09/2026 à 13/09/2026	Data relatório:	14/09/2026

2. Relatório Fotográfico

	
Foto 7: Andamento de concreto magro na sapata corrida, etapa 3.	Foto 8: Entroncamento de estrutura, etapa 3.
	
Foto 9: Entroncamento de estrutura, etapa 3.	Foto 10: Andamento de concreto magro na da sapata corrida, etapa 3.
	
Foto 11: Conclusão da montagem de armadura para concreto magro, etapa 3.	Foto 12: Andamento de escavação manual, etapa 2

1. Informações gerais			
Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	Nº relatório:	0068
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	07/09/2026 à 13/09/2026	Data relatório:	14/09/2026
2. Relatório Fotográfico			
			
Foto 13:		Foto 14:	
Andamento de escavação manual, etapa 2		Andamento de escavação manual, etapa 2	
			
Foto 15:		Foto 16:	
Andamento de escavação manual, etapa 2		Andamento de escavação manual, etapa 2	