

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	Nº relatório:	0070
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	21/09/2026 à 27/09/2026	Data relatório:	28/09/2026

2. Relatório Fotográfico

	
Foto 1: Andamento de parede de contenção etapa 3. Parede dupla enrijecida, com concreto e aço.	Foto 2: Andamento de parede de contenção etapa 3. Parede dupla enrijecida, com concreto e aço.
	
Foto 3: Andamento de escavação manual de vala para contenção, etapa 2	Foto 4: Andamento de escavação manual de vala para contenção, etapa 2
	
Foto 5: Execução de escavação manual de vala para contenção, etapa 2.	Foto 6: Andamento de escavação manual de vala para contenção, etapa 2.

1. Informações gerais

Obra:
Local:
Período:

CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA
Vila Eulália - Petrolina - PE
21/09/2026 à 27/09/2026

Nº relatório:
Revisão:
Data relatório:

0070
0
28/09/2026

2. Relatório Fotográfico

	
Foto 7: Execução de estaca escavada	Foto 8: Execução de corte, dobra e montagem de armadura para contenção, etapa 2
	
Foto 9: Execução de corte, dobra e montagem de armadura para contenção, etapa 2	Foto 10: Execução de concretagem de esteira corrida com concreto moldado em obra, etapa 3.
	
Foto 11: Execução de concretagem de esteira corrida com concreto moldado em obra, etapa 3	Foto 12: Execução de concretagem de esteira corrida com concreto moldado em obra, etapa 3.

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	Nº relatório:	0070
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	21/09/2026 à 27/09/2026	Data relatório:	28/09/2026

2. Relatório Fotográfico



Foto 13:
Execução de concretagem de esteira corrida com concreto moldado em obra, etapa 3.



Execução de concretagem de esteira corrida com concreto moldado em obra, etapa 3.



Foto 15:
Execução de concretagem de esteira corrida com concreto moldado em obra, etapa 3.



Foto 16:
Moldagem de concreto em betoneira