RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. Informações gerais

Obra: CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA
Local: Vila Eulália - Petrolina - PE
Período: 02/11/2026 à 08/11/2026

N° relatório: 0076
Revisão: 0
Data relatório: 09/11/2026

2. Relatório Fotográfico



Foto 1:

Execução de reboco interno na parede de contenção para receber aplicação de impermeabilização e posterior reaterro



Foto 2:

Execução de reboco interno na parede de contenção para receber aplicação de impermeabilização e posterior reaterro



Foto 3:

Execução de reboco interno na parede de contenção para receber aplicação de impermeabilização e posterior reaterro



Foto 4:

Execução de reboco interno na parede de contenção para receber aplicação de impermeabilização e posterior reaterro



Foto 5:

Execução de reboco interno na parede de contenção para receber aplicação de impermeabilização e posterior reaterro



Foto 6:

Execução de parede estrutural com bloco de cimento

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. Informações gerais

Obra: CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA
Local: Vila Eulália - Petrolina - PE
Período: 02/11/2026 à 08/11/2026

N° relatório: 0076
Revisão: 0
Data relatório: 09/11/2026

2. Relatório Fotográfico



Foto 7:

Execução de parede estrutural com bloco de cimento



Foto 8:

Execução de parede dupla estrutural com bloco de cimento



Foto 9:

Execução de parede dupla estrutural com bloco de cimento



Foto 10:

Execução de parede dupla estrutural com bloco de cimento



Foto 11:

Preparação de base para etapa de esteira corrida de fundação



Foto 12:

Preparação de base para etapa de esteira corrida de fundação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	N° relatório:	0076
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	02/11/2026 à 08/11/2026	Data relatório:	09/11/2026

2. Relatório Fotográfico



Foto 13:

Preparação de base para etapa de esteira corrida de fundação



Preparação de base para etapa de esteira corrida de fundação



Foto 15:

Aplicação de impermeabilizante para receber reaterro posteriormente



Foto 16:

Aplicação de impermeabilizante para receber reaterro posteriormente