RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	N° relatório:	0003
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	02/06/2025 à 08/06/2025	Data relatório:	09/06/2025

2. Relatório Fotográfico

Foto 1:

Instalação de recuo para portão principal

Foto 2:

Instalação de recuo para portão principal

Foto 3:

Instalação de recuo para portão principal

Foto 4:

Instalação de recuo para portão principal

Foto 5:

Instalação de recuo para portão principal

Foto 6:

Instalação de recuo para portão principal

Foto 7:

Instalação de recuo para portão principal

Foto 8:

Instalação de recuo para portão principal

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	N° relatório:	0003
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	02/06/2025 à 08/06/2025	Data relatório:	09/06/2025

2. Relatório Fotográfico

Foto 9:

início da remoção de capa de vegetação de todo o terreno

Foto 10:

início da remoção de capa de vegetação de todo o terreno

Foto 11:

início da remoção de capa de vegetação de todo o terreno

Foto 12:

início da remoção de capa de vegetação de todo o terreno

Foto 13:

início da remoção de capa de vegetação de todo o terreno

Foto 14:

início da remoção de capa de vegetação de todo o terreno