RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	N° relatório:	0009
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	14/07/2025 à 20/07/2025	Data relatório:	21/07/2025

2. Relatório Fotográfico

Foto 1:

Execução de bancadas de apoios à carpintaria e armação

Foto 2:

Execução de bancadas de apoios à carpintaria e armação

Foto 3:

Execução de bancadas de apoios à carpintaria e armação

Foto 4:

Execução de bancadas de apoios à carpintaria e armação

Foto 5:

Execução de prateleiras

Foto 6:

Execução de prateleiras

Foto 7:

Pintura nas baias de agregados

Foto 8:

Preparo de piquetes para marcação de estacas

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	N° relatório:	0009
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	14/07/2025 à 20/07/2025	Data relatório:	21/07/2025

2. Relatório Fotográfico

Foto 9:

melhorias no fechamento de rodapé do tapume

Foto 10:

melhorias no fechamento de rodapé do tapume

Foto 11:

Aplicação de tratamento anticorrosivo na base metálica da caixa d'água

Foto 12:

Aplicação de tratamento anticorrosivo na base metálica da caixa d'água

Foto 13:

Execução de prateleiras no contêiners de deposito

Foto 14:

Lixeiras posicionadas

Foto 15:

Nivelamento de material da rotatória para plantio de grama (oferta de mão-de-obra e material)

Foto 16:

Execução de placa na entrada do canteiro com suporte para capacetes de uso para visitantes