RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	N° relatório:	0011
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	28/07/2025 à 03/08/2025	Data relatório:	04/08/2025

2. Relatório Fotográfico

Foto 1:

Execução de gabarito de madeira

Foto 2:

Execução de gabarito de madeira

Foto 3:

Execução de gabarito de madeira

Foto 4:

Execução de base para apoiar estrutura de fechamento lateral da caixa d'água

Foto 5:

Execução de base no abrigo de betoneiras para extintores

Foto 6:

Execução de base para rede elétrica abrigo de betoneiras



Foto 7:

Execução de rede elétrica contêiner almoxarifado

Foto 8:

Execução de rede elétrica contêiner almoxarifado

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	N° relatório:	0011
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	28/07/2025 à 03/08/2025	Data relatório:	04/08/2025

2. Relatório Fotográfico

Foto 9:

Pintura externa de abrigo de motos e bicicletas

Foto 10:

Pintura de teto das instalação provisórias

Foto 11:

Pintura de teto das instalação provisórias

Foto 12:

Limpeza de rotatória

Foto 13:

estacas cravadas

Foto 14:

estacas cravadas

Foto 15:

Locação de marcos com cotas de níveis no entorno do prédio

Foto 16:

Locação de marcos com cotas de níveis no entorno do prédio