RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. Informações gerais

Obra: CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA
Local: Vila Eulália - Petrolina - PE
Período: 25/08/2025 à 31/08/2025

N° relatório: 0015
Revisão: 0
Data relatório: 01/09/2025

2. Relatório Fotográfico

Foto 1:

arrasamento de estacas

Foto 2:

escavações etapa 01

Foto 3:

execução de concreto magro

Foto 4:

exceção de concreto magro



Foto 5:

Fechamento lateral caixa d'água

Foto 6:

Fechamento lateral caixa d'água

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. Informações gerais

Obra: CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA
Local: Vila Eulália - Petrolina - PE
Período: 25/08/2025 à 31/08/2025

N° relatório: 0015
Revisão: 0
Data relatório: 01/09/2025

2. Relatório Fotográfico

Foto 7:

Escavações com auxilio de maquina

Foto 8:

Conferencia de gabarito

Foto 9:

Arrasamento de estacas com maçarico - equipe DVL

Foto 10:

Arrasamento de estacas com maçarico - equipe DVL

Foto 11:

Presença de agua lençol freático

Foto 12:

Presença de agua lençol freático

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. Informações gerais

Obra: CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA
Local: Vila Eulália - Petrolina - PE
Período: 25/08/2025 à 31/08/2025

N° relatório: 0015
Revisão: 0
Data relatório: 01/09/2025

2. Relatório Fotográfico

Foto 13:

Marcação de estacas

Foto 14:

Marcação de estacas

Foto 15:

Execução magro em 02 blocos por vez

Foto 16:

escavação manual de blocos