RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	N° relatório:	0022
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	13/10/2025 à 19/10/2025	Data relatório:	20/10/2025

2. Relatório Fotográfico

Foto 1:

preparo de valas de forma manual

Foto 2:

armação de gaiolas de blocos de coroamento

Foto 3:

armação de gaiolas de blocos de coroamento

Foto 4:

revisão no gabarito

Foto 5:

concreto magro executado

Foto 6:

concreto magro executado

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	N° relatório:	0022
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	13/10/2025 à 19/10/2025	Data relatório:	20/10/2025

2. Relatório Fotográfico

Foto 7:

concreto magro executado

Foto 8:

execução de solo cimento

Foto 9:

concreto magro executado

Foto 10:

execução de solo cimento

Foto 11:

concreto magro executado

Foto 12:

execução de solo cimento

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	N° relatório:	0022
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	13/10/2025 à 19/10/2025	Data relatório:	20/10/2025

2. Relatório Fotográfico

Foto 13:

execução de solo cimento

Foto 14:

concreto magro executado

Foto 15:

nova betoneira adquirida

Foto 16:

execução de solo cimento