RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	N° relatório:	0029
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	01/12/2025 à 07/12/2025	Data relatório:	08/12/2025

2. Relatório Fotográfico

Foto 1:

Execução de formas completas para blocos de coroamento, com cálices, contenções e alinhamentos

Foto 2:

Execução de formas completas para blocos de coroamento, com cálices, contenções e alinhamentos

Foto 3:

instalação de novo hidrômetro pela compensa

Foto 4:

Execução de formas completas para blocos de coroamento, com cálices, contenções e alinhamentos

Foto 5:

Execução de formas completas para blocos de coroamento, com cálices, contenções e alinhamentos

Foto 6:

Execução de formas completas para blocos de coroamento, com cálices, contenções e alinhamentos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	N° relatório:	0029
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	01/12/2025 à 07/12/2025	Data relatório:	08/12/2025

2. Relatório Fotográfico

Foto 7:

Execução de formas completas para blocos de coroamento, com cálices, contenções e alinhamentos

Foto 8:

Execução de formas para blocos de coroamento

Foto 9:

Execução de formas completas para blocos de coroamento, com cálices, contenções e alinhamentos

Foto 10:

Execução de formas para blocos de coroamento

Foto 11:

Execução de formas para blocos de coroamento

Foto 12:

Execução de montagem de gaiola de aço

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	N° relatório:	0029
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	01/12/2025 à 07/12/2025	Data relatório:	08/12/2025

2. Relatório Fotográfico

Foto 13:

Execução de formas para blocos de coroamento

Foto 14:

Execução de formas para blocos de coroamento

Foto 15:

Execução de formas para blocos de coroamento

Foto 16:

Execução de formas para blocos de coroamento