RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	N° relatório:	0030
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	08/12/2025 à 14/12/2025	Data relatório:	15/12/2025

2. Relatório Fotográfico

Foto 1:

vista geral da etapa 1

Foto 2:

montagem de alvenaria de blocos de coroamento

Foto 3:

montagem de gaiolas de aço dos blocos de coroamento

Foto 4:

montagem de alvenaria de blocos de coroamento

Foto 5:

execução de concreto magro

Foto 6:

blocos de coroamento prontos para concretagem

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	N° relatório:	0030
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	08/12/2025 à 14/12/2025	Data relatório:	15/12/2025

2. Relatório Fotográfico

Foto 7:

execução de concretagem de 10 blocos de coroamento da etapa 01

Foto 8:

execução de concretagem de 10 blocos de coroamento da etapa 01

Foto 9:

execução de concretagem de 10 blocos de coroamento da etapa 01

Foto 10:

execução de concretagem de 10 blocos de coroamento da etapa 01

Foto 11:

drenagem de agua fundo de valas

Foto 12:

blocos prontos para concretagem

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	N° relatório:	0030
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	08/12/2025 à 14/12/2025	Data relatório:	15/12/2025

2. Relatório Fotográfico

Foto 13:

blocos prontos para concretagem

Foto 14:

blocos prontos para concretagem

Foto 15:

execução de concretagem de 10 blocos de coroamento da etapa 01

Foto 16:

execução de padiolas