RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	N° relatório:	0072
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	05/10/2026 à 11/10/2026	Data relatório:	13/10/2026

2. Relatório Fotográfico



Foto 1:

Sapata corrida concretada etapa 2



Foto 2:

Preparação de ferragem para sapata corrida de contenção etapa 2



Foto 3:

Preparação de ferragem para sapata corrida de contenção etapa 2



Foto 4:

Preparação de ferragem para sapata corrida de contenção etapa 2



Foto 5:

Execução de concretagem com concreto moldado em obra



Foto 6:

Execução de concretagem com concreto moldado em obra

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	N° relatório:	0072
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	05/10/2026 à 11/10/2026	Data relatório:	13/10/2026

2. Relatório Fotográfico



Foto 7:

Execução de concretagem com concreto moldado em obra



Foto 8:

Sapata corrida de contenção concretada



Foto 9:

Sapata corrida de contenção concretada



Foto 10:

Escavação e execução de estaca escavada



Foto 11:

Escavação e execução de estaca escavada



Foto 12:

escavação manual para contenção

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. Informações gerais

Obra:	CAP 2 - IGREJA DE JOVENS - IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA	N° relatório:	0072
Local:	Vila Eulália - Petrolina - PE	Revisão:	0
Período:	05/10/2026 à 11/10/2026	Data relatório:	13/10/2026

2. Relatório Fotográfico



Foto 13:

Escavação e execução de estaca escavada



Preparação de ferragem para sapata corrida de contenção etapa 2



Foto 15:

Preparação de ferragem para sapata corrida de contenção etapa 2



Foto 16:

Preparação de ferragem para sapata corrida de contenção etapa 2